

おわりに


以上、今回茨城県結城市で新たに発見されたイエシロアリの被害状況とその駆除について報告致しました。まだ被害報告は一件のみですが、周辺にはまだ生息している可能性も示唆されることから、今後も周辺の調査・ヒアリングなどを行っていく必要もあるのではないかと考えられます。最後にこの調査および駆除に御力を頂いた施主様および工務店様、関係者様に感謝申し上げます。

建物の概要


輸入住宅 店舗併用住宅 2×4  
ベタ基礎化粧モルタル仕上げ  
瓦葺 外壁陶製タイル  
1F 129.03㎡  
2F 68.45㎡  
築11年

使用薬剤

日本エンバイロケミカルズ株式会社製  
タケロックMC50スーパード  
日本しろあり対策協会認定薬剤  
第3512号  
タケロックSP20W  
日本しろあり対策協会認定薬剤  
第7315号  
タケロックMCムース  
穿孔注入用薬剤




1階平面図




2階平面図

被害状況図



1階平面図



2階平面図

処理内容図

- ← 外壁穿孔箇所  
● 土壌穿孔箇所
- 処理内容
- ・床下GL、木部処理（木部吹きつけ処理、木部被害箇所穿孔処理）
  - ・外壁穿孔処理
  - ・犬走り、玄関ポーチ、エントランス、玄関土間
  - ・スロープ部土壌穿孔処理
  - ・住宅側玄関壁内被害箇所近辺木部穿孔処理
  - ・2F点検口より1F玄関側天井裏吹きつけ処理